


Pasy do maszyn MBO



Pasy zębate typu T5 z perforacją $\varnothing 2\text{mm}$ ułożonych centralnie na pasie. Stroną roboczą tego pasa jest grzbiet dodatkowo uszczelnione brzegi pasa w celu zapobieganiu zasysaniu powietrza z boków pasa.

Pasy są wykonywane o dowolnej szerokości i długości (wymiary produkcyjne).